

Uzavírka silnice II/120 Borotín/Sudoměřice u Tábora

LEGENDA ZNAČEK

Uzavřený úsek

Objízdná trasa

Detail DZ IP 22

POZOR



SILNICE II/120
BOROTÍN
SUDOMĚŘICE
U TÁBORA
UZAVŘENA

IP 22

Na Židovně
584

Z

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR

Dne 4. 12. 2017, č.j. M.Ú. - 149657-2 / CJ-2017-022016



39. 12. 2017

Uzavírka silnice II/120 Borotín/Sudoměřice u Tábora

LEGENDA ZNAČEK

- Uzavřený úsek
- Objízdná trasa

SITUACE DIO - SCHÉMA 1/2





SCHÉMA 2/2

Sudoměřice u Tábora

Nový Kostelec



Dopravní inženýrské opatření

Jan Nedělník - JANEV
Chýčovská 802
391 11 Planá nad Lužnicí

Objednatel: SPRÁVA A ÚDRBA SIHIC
Město Tábora

Vypracoval: Jekub Macák

Datum: 10/2024

www.janev.cz
macek@janev.cz
+420 720 054 704

Dne 4. 12. 2024, č.j. uzav. - 149671-2/12-2024-00006

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBORA**

622
POLICE ČR
JANĚK
622